



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-09-01Versión:
02Numero de hojas:
Ver pie de pagina

Titulo:

REPORTE DE DESVIACIÓN

FOLIO: GAN/DES/2023-01

TURNO:	NO APLICA	FECHA:	3-ene.-2023
Nombre del producto / documento / proceso:		Número de lote / clave / código:	
AREA DE SABANAS		NO APLICA	

Quién identifica la desviación (Nombre y firma):	Responsable de Área donde aplica la desviación (Nombre y firma):
 EDGAR SILVA HERNANDEZ	 JUAN CARLOS RAYON

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO

Se detecta que en el area de sabanas hay cables sueltos de corriente electrica en el piso sin proteccion, riesgo de trabajo

ACCIONES INMEDIATAS

1. Elaboracion de orden de mantenimiento para la proteccion de los cables
2. colocacion de protecciones y re ubicación de los cables

CAUSA (S) QUE ORIGINARON LA DESVIACIÓN

no se protegieron los cables por el movimiento y colocacion de nuevas maquinas y ventiladores

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO (Cuando aplique):

Reproceso	()	Vo. Bó. Aseguramiento de Calidad (firma de proceso y puesto)
Retrabajo	()	
Reacondicionado	()	
Aprobado	()	
Rechazado	()	

Cantidad involucrada	no aplica
----------------------	-----------

APROBÓ:	AUTORIZÓ:
Puesto:	Responsable Sanitario
Nombre y firma	Nombre y firma



Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-04-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:
03-ENE-2023

Número de Folio :
GAN/DES/2023-001

Proceso:
AREA DE SABANAS

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Alan Galicia Castillo

Tipo de No Conformidad: () Auditoría: _____ Interna _____ Externa
() Queja
(X) Desviación
() Producto No Conforme
() Otro, Especifique: _____

Responsable de la No Conformidad: Edgar Silva

Área o Departamento: Aseguramiento de Calidad

Descripción del Hallazgo
Se detecta que en el área de sabanas hay cables sueltos de corriente eléctrica en el piso sin protección, riesgo de trabajo

Causa Raíz
no se protegieron los cables por el movimiento y colocacion de nuevas máquinas y ventiladores

Tipo de Solicitud:
(X) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado	
Alan Galicia Castillo	Edgar Silva
Juan Carlos Rayon	

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
x				Elaboración de la Orden de mantenimiento para la protección de los cables	Juan Carlos Rayon	
	x			Colocación de protecciones y reubicación de los cables	Juana Carlos Rayon	

Responsable (s) de dar seguimiento: Edgar Silva

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
	Elaboración de la Orden de mantenimiento para la protección de los cables	Juan Carlos Rayon
	Colocación de protecciones y reubicación de los cables	Juana Carlos Rayon

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 05 / ENE / 2023 12:00 hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
		
Juan Carlos Rayon	LAE. Edgar Silva Hernandez	I.I. Alan Christian Galicia Castillo
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario



FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-03

Versión:
02

Número de hojas:
Página 1 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Nombre del Coordinador:

Fecha:

03 -ENE-2023

Instrucciones para su llenado:

- A) Documente el nombre de los participantes y/o involucrados en el problema.
- B) Establezca el "Problema".
- C) Realice una "Lluvia de Ideas" para identificar el mayor número de causas posibles, que puedan estar contribuyendo en la generación del problema.

Participantes y/o Involucrados en el Problema

NOMBRE

ÁREA O DEPARTAMENTO

FIRMA

Juan Carlos Tzayan

Mantenimiento

Edgar Silva Hernandez

Aseguramiento de Calcead

~~Edgar Silva Hernandez~~
03.ENE.2023

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFECTO

Se detecta que en el área de Sabanas sin orden hay cables sueltos de corriente eléctrica en el piso sin protección riesgo de incendio

No se dio mantenimiento preventivo ya que se requiere la colocación de nuevas maquinas

Después de dejar los cables sin protección al no haber terminado de realizar el mantenimiento

Movimiento constante de maquinas y ventiladores.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

