



| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------------|----------------------------|------------|
|  | FORMATO | Numero de documento: GAN-FOR-SGC-09-01 | Versión: 02 | Numero de hojas: pagina | Ver pie de |
| | Título: REPORTE DE DESVIACIÓN | | | | |

FOLIO: GAN/DES/2023-07

| | | | |
|--|-----------|--|-------------|
| TURNO: | No aplica | FECHA: | 27-NOV-2023 |
| Nombre del producto / documento / proceso: | | Número de lote / clave / código: | |
| BCM008-21, CCC302-21, CCH001-19, CCM302-24, CFM302-23, CIR001-05, CQE03550, CUS035-26, DCM302-22, ICA001-08, ICI00191, PAE035-20, PCL035-19, PCM035-14, PCU035-13, PIH008-45, PUL001-34, RBB0001-13, RGE001-40, SMR035-53 y SQH035-52. | | 1000007260 1000007025 1000007178 1000LP6798 1000LP7267 1000LP6949 1000LP6952 1000LP7311 1000LP6980 1000006840 1000006573 1000LP7295 1000LP7124 1000006970 1000LP7263 1000LP7202 1000006968 1000007156 1000006962 1000007064 1000006972 1000006688 6000000374 1000007234 1000007191 1000007184 1000006913 1000LP7256 1000LP6993 1000LP6956 1000LP7217 1000LP6740 1000LP7051 1000007020 1000LP7265 1000LP7241 1000007057 1000006842 1000007209 1000006730 1000007232 1000LP7316 | |

| | |
|---|---|
| Quién identifica la desviación (Nombre y firma): | Responsable de Área donde aplica la desviación (Nombre y firma): |
| FARES PULIDO VELAZQUEZ  | GUILLERMINA LUNA  |

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO

En el área de Producción se han ido acumulando rechazos de paquetes y kits por lo cual se realizara un proceso de Desaconicionado donde se verificarà que material es funcional y cual va a desecharse, posterior a esto se Reprocesará el material validado por área de Calidad.


ACCIONES INMEDIATAS

- 1- Se notificara al responsable sanitario.
- 2- Se separan los paquetes de acuerdo a las claves y se hace un concentrado.
- 3- Se utilizara el dormato GAN- FOR- ALM-03-02.

CAUSA (S) QUE ORIGINARON LA DESVIACIÓN

Se originó después de que se envió a cámara de esterilización y se presentaron algunos defectos (manipulación y defectos de cámara) y que el departamento de calidad dictaminó cómo producto rechazado. Por lo cual, interrumpió el proceso de entrega de producto terminado al área de almacén.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO (Cuando aplique):

| | | |
|-----------------|-------|--|
| Reproceso | () | Vo. Bo. Aseguramiento de Calidad (firma de proceso y puesto)  Guillermina Luna Química de documentación |
| Retrabajo | () | |
| Reacondicionado | (X) | |
| Aprobado | () | |
| Rechazado | () | |

| | |
|----------------------|--|
| Cantidad involucrada | 1000007260/3 PIEZAS, 1000007025/2 PIEZAS, 1000007178/2 PIEZAS, 1000LP6993/28 PIEZAS, 1000LP6956/2 PIEZAS, 1000LP7217/1 PIEZAS, 1000LP6740/1 PIEZAS, 1000LP7051/5 PIEZAS, 1000007020/1 PIEZAS, 1000LP7265/1 PIEZAS, 1000LP7241/1 PIEZAS, 1000007057/24 PIEZAS, 1000006842/1 PIEZAS, 1000007209/4 PIEZAS, 1000006730/1 PIEZAS, 1000007232/1 PIEZAS, 1000LP7316/1 PIEZAS, 1000007156/56 PIEZAS, 1000006962/25 PIEZAS, 1000007064/3 PIEZAS, 1000006972/4 PIEZAS, 1000006688/1 PIEZAS, 6000000374/7 PIEZAS, 1000007234/2 PIEZAS, 1000007191/2 PIEZAS, 1000007184/6 PIEZAS, 1000006913/75 PIEZAS, 1000LP6980/1 PIEZAS, 1000006840/1, PIEZAS, 1000007206/1 PIEZAS, 1000LP7295/1 PIEZAS, 1000LP7124/127 PIEZAS, 1000006970/1 PIEZAS, 1000LP7263/1 PIEZAS, 1000LP7202/2 PIEZAS, 1000006968/25 PIEZAS, 1000LP6798/16 PIEZAS, 1000LP7256/3 PIEZAS, 1000LP7267/1 PIEZAS, 1000LP6949/1 PIEZAS, 1000LP6952/1 PIEZAS, 1000LP7311/19 PIEZAS. |
|----------------------|--|

| | |
|---|--|
| APROBÓ: | AUTORIZÓ: |
| Puesto: | Responsable Sanitario |
|  Nombre y firma |  Nombre y firma |