

Buen día a todos, Magali como se acordó en la junta, en la que se genera la evidencia de abrir una pieza de las muestras de retención y una pieza del producto que tiene el cliente, el cual corroboraríamos en determinar que solo esa pieza salió con defecto, por lo que como acción inmediata y respuesta al cliente, se le ofrece reponer la pieza con defecto y del paquete que se abrió, por lo que te solicito acordar con el cliente en ver la manera de hacerle la entrega de dichas piezas y así el tenga la certeza de que los demás paquetes están completos, así también de enviarle el video y la documentación correspondiente a la atención de la queja.

Te haremos llegar la documentación apegada al sistema de gestión de calidad para darle respuesta adecuada al cliente.

Saludos



Edgar Silva Hernández

Jefe de Aseguramiento de Calidad

E-mail: [esilva@medicapolaris.com](mailto:esilva@medicapolaris.com)

T.: 56971379 – 56706276 Cel.: 55 3398 5771

Calle Ganaderos No. 234 Col. Granjas Esmeralda C.P 09810

Suministro de insumos médicos

[www.medicapolaris.com](http://www.medicapolaris.com)

### Privacidad de este mensaje

*Este mensaje está dirigido exclusivamente a las personas que tienen las direcciones de correo electrónico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted ha recibido este mensaje, por ningún motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le solicitamos por favor comuniquen del error a la dirección de correo electrónico remitente y elimine dicho mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y confidencialidad de la información en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse transmitido erróneamente o por causas de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de correo y canales de comunicación. Toda opinión que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente. En consideración a que los mensajes enviados de manera electrónica pueden ser interceptados y manipulados, **medicapolaris** o cualquiera de los colaboradores asociados con el dominio de **medicapolaris**, no se hacen responsables si los mensajes llegan con demora, incompletos, eliminados o con algún programa malicioso denominado como virus informático.*

**De:** [darzate@medicapolaris.com](mailto:darzate@medicapolaris.com) [<mailto:darzate@medicapolaris.com>]

**Enviado el:** miércoles, 11 de enero de 2023 11:14 a. m.

**Para:** 'Lilian Velazquez Cruz' <[lvelazquez@medicapolaris.com](mailto:lvelazquez@medicapolaris.com)>; 'Magali Juarez' <[mjuarez@medicapolaris.com](mailto:mjuarez@medicapolaris.com)>; 'Edgar Silva' <[esilva@medicapolaris.com](mailto:esilva@medicapolaris.com)>; 'Maria Guadalupe Hernandez Bautista' <[mbautista@medicapolaris.com](mailto:mbautista@medicapolaris.com)>; 'Jorge Salazar Rodriguez' <[jsalazar@medicapolaris.com](mailto:jsalazar@medicapolaris.com)>; 'Alan Galicia Castillo' <[agalicia@medicapolaris.com](mailto:agalicia@medicapolaris.com)>

**CC:** 'Margarita Gonzalez Nieto' <[mgonzalez@medicapolaris.com](mailto:mgonzalez@medicapolaris.com)>; 'Diana Garcia Linares' <[diana.garcia@medicapolaris.com](mailto:diana.garcia@medicapolaris.com)>; 'Beatriz Lara Avila' <[blara@medicapolaris.com](mailto:blara@medicapolaris.com)>

**Asunto:** RE: video Evidencia para atender Queja cliente Du Mount Paquete Parto

Por lo que vi de los videos ambos paquetes están completos, por lo que la reposición consistiría únicamente por el paquete que salió mal y el que abrieron para el video.

Si alguien más tiene otra opinión, compartirla a la brevedad para cerrar el tema.

Saludos.





David Arzate Flores  
Gerente de Finanzas y Administración  
E-mail: [darzate@medicapolaris.com](mailto:darzate@medicapolaris.com)  
T.: 56971379 - 56706276 Ext. 253 Cel. 55 55019411  
Calle Ganaderos No. 234 Col. Granjas Esmeralda C.P 09810  
Suministro de Insumos médicos [www.medicapolaris.com](http://www.medicapolaris.com)

### Privacidad de este mensaje

*Este mensaje está dirigido exclusivamente a las personas que tienen las direcciones de correo electrónico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted ha recibido este mensaje, por ningún motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le solicitamos por favor comuníquese del error a la dirección de correo electrónico remitente y elimine dicho mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y confidencialidad de la información en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse transmitido erróneamente o por causas de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de correo y canales de comunicación. Toda opinión que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente. En consideración a que los mensajes enviados de manera electrónica pueden ser interceptados y manipulados, medicapolaris o cualquiera de los colaboradores asociados con el dominio de medicapolaris, no se hacen responsables si los mensajes llegan con demora, incompletos, eliminados o con algún programa malicioso denominado como virus informático.*

**De:** Lilian Velazquez Cruz <[lvelazquez@medicapolaris.com](mailto:lvelazquez@medicapolaris.com)>

**Enviado el:** miércoles, 11 de enero de 2023 10:52 a. m.

**Para:** 'Magali Juarez' <[mjuarez@medicapolaris.com](mailto:mjuarez@medicapolaris.com)>; 'Edgar Silva' <[esilva@medicapolaris.com](mailto:esilva@medicapolaris.com)>; 'Maria Guadalupe Hernandez Bautista' <[mbautista@medicapolaris.com](mailto:mbautista@medicapolaris.com)>; 'Jorge Salazar Rodriguez' <[jsalazar@medicapolaris.com](mailto:jsalazar@medicapolaris.com)>; 'Alan Galicia Castillo' <[agalicia@medicapolaris.com](mailto:agalicia@medicapolaris.com)>

**CC:** 'Margarita Gonzalez Nieto' <[mgonzalez@medicapolaris.com](mailto:mgonzalez@medicapolaris.com)>; 'Diana Garcia Linares' <[diana.garcia@medicapolaris.com](mailto:diana.garcia@medicapolaris.com)>; 'Beatriz Lara Avila' <[blara@medicapolaris.com](mailto:blara@medicapolaris.com)>; 'David Arzate' <[darzate@medicapolaris.com](mailto:darzate@medicapolaris.com)>

**Asunto:** RE: video Evidencia para atender Queja cliente Du Mount Paquete Parto

Buen día, este paquete se revisó hoy por la mañana y es el mismo lote de la queja, como se observa el paquete está completo,



Lilian Velazquez Cruz  
Gerente de Producción  
E-mail: [lvelazquez@medicapolaris.com](mailto:lvelazquez@medicapolaris.com)  
T.: 56971379 - 56706276 Ext. 320, Cel. 5530368786  
Calle Ganaderos No. 234 Col. Granjas Esmeralda C.P 09810  
Suministro de Insumos médicos [www.medicapolaris.com](http://www.medicapolaris.com)



## Privacidad de este mensaje

*Este mensaje está dirigido exclusivamente a las personas que tienen las direcciones de correo electrónico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted ha recibido este mensaje, por ningún motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le solicitamos por favor comuníquese del error a la dirección de correo electrónico remitente y elimine dicho mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y confidencialidad de la información en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse transmitido erróneamente o por causas de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de correo y canales de comunicación. Toda opinión que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente. En consideración a que los mensajes enviados de manera electrónica pueden ser interceptados y manipulados, **medicapolaris** o cualquiera de los colaboradores asociados con el dominio de **medicapolaris**, no se hacen responsables si los mensajes llegan con demora, incompletos, eliminados o con algún programa malicioso denominado como virus informático.*

**De:** Magali Juarez [<mailto:mjuarez@medicapolaris.com>]

**Enviado el:** martes, 10 de enero de 2023 07:22 p. m.

**Para:** 'Edgar Silva' <[esilva@medicapolaris.com](mailto:esilva@medicapolaris.com)>; 'Maria Guadalupe Hernandez Bautista' <[mbautista@medicapolaris.com](mailto:mbautista@medicapolaris.com)>; 'Jorge Salazar Rodriguez' <[jsalazar@medicapolaris.com](mailto:jsalazar@medicapolaris.com)>; 'Alan Galicia Castillo' <[agalicia@medicapolaris.com](mailto:agalicia@medicapolaris.com)>

**CC:** 'Margarita Gonzalez Nieto' <[mgonzalez@medicapolaris.com](mailto:mgonzalez@medicapolaris.com)>; 'Diana Garcia Linares' <[diana.garcia@medicapolaris.com](mailto:diana.garcia@medicapolaris.com)>; 'Beatriz Lara Avila' <[blara@medicapolaris.com](mailto:blara@medicapolaris.com)>; 'David Arzate' <[darzate@medicapolaris.com](mailto:darzate@medicapolaris.com)>; 'Lilian Velazquez Cruz' <[lvelazquez@medicapolaris.com](mailto:lvelazquez@medicapolaris.com)>

**Asunto:** video Evidencia para atender Queja cliente Du Mount Paquete Parto

Hola buenas noches.

Anexo envío el video que me solicitaron enviara el distribuidor Du Mount para verificar el faltante de pierneras en el paquete.

Sera suficiente para hacer el cambio de la cantidad que le queda en existencia?.

Gracias, quedo atenta a su amable respuesta.

Saludos.

Magali J.



Magali Juarez Velasco

Ejecutivo de ventas

E-mail: [mjuarez@medicapolaris.com](mailto:mjuarez@medicapolaris.com)

T.: 56971379 – 56706276 Cel. 5521063256

Calle Ganaderos No. 234 Col. Granjas Esmeralda C.P 09810

Suministro de insumos médicos [www.medicapolaris.com](http://www.medicapolaris.com)

Privacidad de este mensaje



*Este mensaje está dirigido exclusivamente a las personas que tienen las direcciones de correo electrónico especificadas en los destinatarios dentro de su encabezado. Si por error usted ha recibido este mensaje, por ningún motivo debe revelar su contenido, copiarlo, distribuirlo o utilizarlo. Le solicitamos por favor comunique del error a la dirección de correo electrónico remitente y elimine dicho mensaje junto con cualquier documento adjunto que pudiera contener. Los derechos de privacidad y confidencialidad de la información en este mensaje no deben perderse por el hecho de haberse transmitido erróneamente o por causas de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de correo y canales de comunicación. Toda opinión que se expresa en este mensaje pertenece a la persona remitente. En consideración a que los mensajes enviados de manera electrónica pueden ser interceptados y manipulados, medicapolaris o cualquiera de los colaboradores asociados con el dominio de medicapolaris, no se hacen responsables si los mensajes llegan con demora, incompletos, eliminados o con algún programa malicioso denominado como virus informático.*







INDUSTRIAS NACIONALES PLASTICAS SA DE CV

INP050411A58

# Salida

Fecha	Folio
29/ago./2022	5912

Concepto: Ajuste (salida)

Descripción: SURTIDO ORDEN DE PRODUCCION  
1000005887  
COD: PSB008-36  
LOTE: 1000005887  
CANTIDAD : 60 PZ

Almacén: ALMACEN MP

Artículo(Clave)	Nombre	U.med.	Unidades
2DM5-80-00000003	ETIQUETA C/SUAJE AUTODESPRENDIBLE	PZ	60
	Número Lote: H2LIL0437	Fecha Caducidad: 31/08/2024	
2DM7-73-404SBBD9	SABANA BIG DOT PARA BEBE 90 X 90 CM	PZ	60
	Número Lote: 1000004538	Fecha Caducidad: 02/06/2026	
2DM7-73-05070C24	CAMPO UTILITARIO 40G 50X70CM CDA24MM	PZ	60
	Número Lote: 6000000291	Fecha Caducidad: 07/05/2027	
2DM5-60-15004060	BOLSA TYVEK PARA ESTERILIZAR 40 X 60	PZ	60
	Número Lote: B203865	Fecha Caducidad: 10/02/2024	
	Número Lote: MR17082022	Fecha Caducidad: 19/08/2024	
2DM7-73-00150C48	SABANA ABDOMINAL 40G 100X150CM CDA 48MM	PZ	60
	Número Lote: 1000002758	Fecha Caducidad: 05/08/2025	
2DM7-73-0R231020	SABANA IMPER100X110CMLAM23G 100CM CADERA	PZ	60
	Número Lote: 1000002606	Fecha Caducidad: 03/07/2025	

Título:

**ETIQUETA MAESTRA AUTORIZADA-PDF**

**ETIQUETA REVISADA Y APROBADA (Inspector de Calidad y Supervisor de Producción)**

Etiqueta Primaria

E. Santiago  
30-AGO-2022



# Paquete Estéril para Parto I

Producto desechable de un solo uso. Esterilizado con Óxido de Etileno

## Contenido:

- |  |  |
|--|--|
| 1 Campo quirúrgico inferior impermeable de 100 x 110 cm. con bolsa recolectora | 1 Bata quirúrgica extragrande  |
| 2 Piéneras de 60 x 140 cm  | 1 Toalla para secado de manos  |
| 1 Sábana quirúrgica abdominal de 150 x 100 cm.                                 | 1 Campo para recepción de bebé de 90 x 95 cm                             |
| 1 Campo quirúrgico de 50 x 70 cm.  | 1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm refuerzo laminado |

ESTERIL OE

O. Vallego  
30-AGO-2022

## Precauciones:

Evite el contacto directo con la luz del sol.  
Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). Producto estéril.  
No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

Catálogo No.: PSB008-36

Fabricado y Distribuido en México por:  
Industrial Polaris, S.A. de C.V.

Código: 1DM5-70-PSB00836

Av. Gavilán 153,  
Col. Guadalupe del Moral,  
Del. Iztapalapa, C.P. 09300,  
Ciudad de México, México.  
"HECHO EN MÉXICO"

Lote: 1000005887



7502257201061

Fabricación: 30-AGO-2022

Caducidad: 30-AGO-2024

Reg. No.: 2804C2017 SSA

GAN-FOR-CAL-14-03

Etiqueta Colectiva

E. Santiago  
30-AGO-2022



# Paquete Estéril para Parto I

Producto desechable de un solo uso. Esterilizado con Óxido de Etileno

ESTERIL OE

## Caja con 8 Piezas



7502257201061

O. Vallego  
30-AGO-2022

## Precauciones:

Evite el contacto directo con la luz del sol.  
Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). Producto estéril.  
No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

Catálogo No.: PSB008-36

Fabricado y Distribuido en México por:  
Industrial Polaris, S.A. de C.V.

Código: 1DM5-70-PSB00836

Av. Gavilán 153,  
Col. Guadalupe del Moral,  
Del. Iztapalapa, C.P. 09300,  
Ciudad de México, México.  
"HECHO EN MÉXICO"

Lote: 1000005887

Fabricación: 30-AGO-2022

Caducidad: 30-AGO-2024

Reg. No.: 2804C2017 SSA

GAN-FOR-CAL-14-04

Doble Cara

INDUSTRIAS NACIONALES PLASTICAS SA DE CV

INP050411A58

# Salida

Fecha	Folio
29/ago./2022	5912

Concepto: Ajuste (salida)

Descripción: **SURTIDO ORDEN DE PRODUCCION**

Almacén: ALMACEN MP

1000005887  
 COD: PSB008-36  
 LOTE: 1000005887  
 CANTIDAD : 60 PZ

Artículo(Clave)	Nombre	U.med.	Unidades
2DM7-73-24RL6624	SABANA MESA RIÑON SATI150X240CM LAM 66CM	PZ	60
	Número Lote: 1000004981	Fecha Caducidad: 27/08/2026	
	Número Lote: MR17082022	Fecha Caducidad: 19/08/2024	
2DM5-60-5160COLA	CAJA CARTON DOBLE CORRUG IMP 57X45X33 CM	PZ	8
	Número Lote: 2.22	Fecha Caducidad: 30/06/2025	
2DM5-73-401XGD50	BATAXGDE 40G 150X135CM MANGA RANGLAN C/T	PZ	60
	Número Lote: MR24052021	Fecha Caducidad: 24/11/2023	
	Número Lote: PT18OCT0235	Fecha Caducidad: 24/03/2024	
2DM7-1L-60140A30	PIERNERA 40 G 60 X 140 CM ABERTURA 30 CM	PZ	120
	Número Lote: MR24052021	Fecha Caducidad: 24/11/2022	
2DM5-73-00003045	TOALLA P/SECADO DE MANOS 30 x 45 CM	PZ	60
	Número Lote: 1000005740	Fecha Caducidad: 15/06/2027	

E. SANTIAGO

	Numero de documento: GAN-FOR-FAB-07-01	Version: 02	Numero de hojas: Ver pie de Página
	Título: ORDEN DE PRODUCCION		

OP 1000005887  
 NUM U/A  
 Número de Lote 1000005887  
 Fecha 30-AGO-2022

DATOS PARA FABRICACION

Nombre del producto: PAQUETE P/ PARTO ESTERIL I

Clave: 10MS-70-PSB00836 Cantidad requerida: 60 piezas  
 Código: 7502257201061 Muestras de retencion: 1 piezas  
 Reg. No. 2804C2017 SSA Muestras de evaluación: 0 piezas  
 Fecha de Fabricación: 30-AGO-2022 dia-mes-año

Solicitado por: GUADALUPE HERNANDEZ  
Nombre completo

DATOS DE PROCESO

Surtido de Materiales

Area	Fecha de surtido	Area que recibe	Nombre de quien recibe	Fecha en que recibe
Almacén MP	<u>29-AGO-2022</u>	<u>KIT'S</u>	<u>E.SANTIAGO</u>	<u>29 AGO 2022</u>
Corte:			<u>A</u>	
Acondicionamiento:			<u>N</u>	
Esamble:	<u>29-AGO-2022</u>	<u>KIT'S</u>	<u>E.SANTIAGO</u>	<u>30-AGO-2022</u>
Sellado:	<u>29-AGO-2022</u>	<u>KIT'S</u>	<u>E.SANTIAGO</u>	<u>30-AGO-2022</u>
Almacén de PT:				

DATOS DE ESTERILIZACION

Fecha programada de envio a esterilización: 05-Sep-2022

Método de esterilización: O.E.

Lote de esterilización: 0812022ETO/M

Fecha real de envio a esterilización: 05-Sep-2022

Total de producto enviado a esterilizar: 59

Pruebas de evaluación: 0 Piezas

Observaciones:

N A

---



---



---

Título:

ETIQUETA MAESTRA AUTORIZADA-PDF

Paquete Estéril para Parto I  
Catalogo No.: PSB008-36

Blister:  
Código: 1DM5-70-PSB00836

Etiqueta Adherible: **X**

ETIQUETA PRIMARIA

15 cm



# Paquete Estéril para Parto I

Producto desechable de un solo uso. Esterilizado con Óxido de Etileno

**Contenido:**

- 1 Campo quirúrgico inferior impermeable de 100 x 110 cm. con bolsa recolectora
- 2 Piñeras de 60 x 140 cm
- 1 Sábana quirúrgica abdominal de 150 x 100 cm.
- 1 Campo quirúrgico de 60 x 70 cm.
- 1 Bata quirúrgica extragrande
- 1 Toalla para secado de manos
- 1 Campo para recepción de bebé de 90 x 95 cm
- 1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm refuerzo laminado

ESTERIL OE

**Precauciones:**

Evite el contacto directo con la luz del sol.

Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). Producto estéril.

No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

Catálogo No.: PSB008-36

Código: 1DM5-70-PSB00836

Lote:

Fabricación:

Caducidad:

Reg. No.: 2804C2017 SSA



Fabricado y Distribuido en México por:  
Industrial Polaris, S.A. de C.V.

Av. Gavilán 153,  
Col. Guadalupe del Moral,  
Del. Iztapalapa, C.P. 09300,  
Ciudad de México, México.

"HECHO EN MÉXICO"

GAN-FOR-CAL-14-03

10 cm

ETIQUETA COLECTIVA

15 cm



# Paquete Estéril para Parto I

Producto desechable de un solo uso. Esterilizado con Óxido de Etileno

ESTERIL OE

## Caja con 8 Piezas



**Precauciones:**

Evite el contacto directo con la luz del sol.

Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). Producto estéril.

No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

Catálogo No.: PSB008-36

Código: 1DM5-70-PSB00836

Lote:

Fabricación:

Caducidad:

Reg. No.: 2804C2017 SSA

Fabricado y Distribuido en México por:  
Industrial Polaris, S.A. de C.V.

Av. Gavilán 153,  
Col. Guadalupe del Moral,  
Del. Iztapalapa, C.P. 09300,  
Ciudad de México, México.

"HECHO EN MÉXICO"

GAN-FOR-CAL-14-04

10 cm

**Observaciones:**

Vigencia del Registro Sanitario: 13-DIC-2022

Elabora:

*Omair Valleso Diaz*  
Inspector de Calidad  
Nombre y puesto

Fecha: 30-Ago-2022

Reviso y Aprobó:

*P.A. David Pineda*  
Responsable Sanitario  
Fecha: 30-Ago-2022



Numero de documento:  
GAN-FOR-FAB-07-01

Versión:  
02

Numero de hojas:  
Ver pie de Página

Título:

ORDEN DE PRODUCCION

ENSAMBLE

OP: 10000005887 Lote No. 10000005887

Cantidad: 60 Pzas/


Clave	Cantidad/ Pieza	Colocado por	Descripción
20M7-73-0R231020	1	L. SALAS	SABANA IMPER
20M7-73-00150048	1	R. FRIAS	SABANA ABDOMINAL
20M7-73-4045BBD9	1	C. MARQUEZ	SABANA BIG DOT
20M7-16-60140A30	2	A. CALIXTO	PIERNEIRA
20M7-73-05070C24	1	L. SALAS	CAMPO PLANO
20MS-73-401XGPS0	1	R. FRIAS	BATA XGDE
20MS-73-00003045	1	C. MARQUEZ	TOALLA P/ SECAO
20M7-73-24RLGG24	1	TODAS	SABANA MESA BIJON
20MS-80-32000015	1	TODAS	ETIQUETA C/ SUATE
-	60	V. SANTI BANEZ	SECCAO
-	60	J. CAMACHO	EMPAQUE
A			
Z			
E-SANTIAGO			
30 AGO-2022			

Supervisado por: EDITH SANTIAGO E-SANTIAGO  
Nombre y firma

Fecha: 30-AGO-2022  
Dia-mes-año

Inspeccionado por: Omar Vallejo O. Vallejo  
Nombre y firma

Fecha: 30-AGO-2022  
Dia-mes-año

	Numero de documento: GAN-FOR-FAB-07-01	Versión: 02	Numero de hojas: Ver pie de Página
	Título: ORDEN DE PRODUCCION		

OP: 1000005887 Lote No. 1000005887 Cantidad: 60 Pzas

ANÁLISIS DE MATERIALES

Componente	Reporte de Materiales								Entrega de Componentes	
	Solicitada	Recibida	Faltantes	Aprobado	Rechazado	Devuelto	Total Entregado	Rendimiento Mínimo 95 % y Máximo 100%	Entregado por:	Recibido por:
SABANA IMP	60	59	-	59	2	-	59	9.831	ALMACEN	KIT'S
SABANA ABD	60	58	1	59	-	-	59	9.831	ALMACEN	KIT'S
BIG DOT	60	59	-	59	2	-	59	9.831	ALMACEN	KIT'S
PIERNERA	120	118	-	118	-	-	118	9.831	ALMACEN	KIT'S
CANPO UTL	60	59	-	59	19	-	59	9.831	ALMACEN	KIT'S
BATA XGDE	60	59	-	59	-	-	59	9.831	ALMACEN	KIT'S
TOACCA	60	59	-	59	-	-	59	9.831	ALMACEN	KIT'S
SABANA.M	60	59	-	59	1	-	59	9.831	ALMACEN	KIT'S
ETIQUETA	60	59	-	59	-	-	59	9.831	ALMACEN	KIT'S
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>Z</span> <span>A</span> <div style="text-align: right;"> E. SANTIAGO 30-AGO-2022 </div> </div>										
TOTAL	600	588	1	590	24	-	590	9.831	-	-


Supervisado por: EDITH SANTIAGO E. SANTIAGO  
Nombre y firma

Fecha: 30-AGO-2022  
Dia-mes-año

Inspeccionado por: Omar Vallejo O. Vallejo  
Nombre y firma

Fecha: 30-AGO-2022  
Dia-mes-año



	Numero de documento: GAN-FOR-FAB-07-01	Versión: 02	Numero de hojas: Ver pie de Página
	Título: ORDEN DE PRODUCCION		

ETIQUETA  
Empaque Primario

OP: 100000 5887 Lote No. 100000 5887 Cantidad: 60 Pzas



# Paquete Estéril para Parto I

Producto desechable de un solo uso. Esterilizado con Óxido de Etileno

## Contenido:

- |  |  |
|--|--|
| 1 Campo quirúrgico inferior impermeable de 100 x 110 cm. con bolsa recolectora | 1 Bata quirúrgica extragrande  |
| 2 Pierneras de 60 x 140 cm   | 1 Toalla para secado de manos  |
| 1 Sábana quirúrgica abdominal de 150 x 100 cm.                                 | 1 Campo para recepción de bebé de 90 x 95 cm                             |
| 1 Campo quirúrgico de 50 x 70 cm.  | 1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm refuerzo laminado |

ESTERIL OE

E. SANTIAGO  
30 AGO-2022

O. Vallejo  
30-AGO-2022

## Precauciones:

Evite el contacto directo con la luz del sol.  
Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). Producto estéril.  
No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

Catálogo No.: PSB008-36  
Código: 1DM5-70-PSB00836  
Lote: 1000005887  
Fabricación: 30-AGO-2022  
Caducidad: 30-AGO-2024  
Reg. No.: 2804C2017 SSA



7502257201061

Fabricado y Distribuido en México por:  
Industrial Polaris, S.A. de C.V.  
Av. Gavilán 153,  
Col. Guadalupe del Moral,  
Del. Iztapalapa, C.P. 09300,  
Ciudad de México, México.  
"HECHO EN MÉXICO"

GAN-FOR-CAL-14-03


Componente	Reporte de Materiales							Entrega de Componentes		
	Solicitada	Recibida	Faltantes	Aprobado	Rechazado	Devuelto	Total Entregado	Rendimiento Mínimo 95 % y Máximo 100%	Entregado por:	Recibido por:
Etiqueta	60	59	/	59	-	/	59	98.34	ALMACEN	KITS
Indicador	60	59	NA	59	-	NA	59	98.34	ALMACEN	KITS
Bolsa	60	59	NA	59	1	NA	59	98.34	ALMACEN	KITS
TOTAL	180	177	/	177	1	/	177	98.34	-	-

Supervisado por: EDITH SANTIAGO E. SANTIAGO  
Nombre y firma

Fecha: 30-AGO-2022  
Día-mes-año

Inspeccionado por: Omar Vallejo O. Vallejo  
Nombre y firma

Fecha: 30-AGO-2022  
Día-mes-año

	Numero de documento: GAN-FOR-FAB-07-01	Versión: 02	Numero de hojas: Ver pie de Página
	Título: ORDEN DE PRODUCCION		

ETIQUETA  
Empaque secundario

OP: 1000005887 Lote No. 1000005887 Cantidad: 60 Pzas



# Paquete Estéril para Parto I

Producto desechable de un solo uso. Esterilizado con Óxido de Etileno

ESTERIL OE

Caja con 8 Piezas

E-SANTIAGO  
30-AGO-2022



7502257201061

O. Vallejo  
30-AGO-2022

**Precauciones:**

Evite el contacto directo con la luz del sol.

Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). Producto estéril.

No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

Catálogo No.: PSB008-36  
Código: 1DM5-70-PSB00836  
Lote: 1000005887  
Fabricación: 30-AGO-2022  
Caducidad: 30-AGO-2024  
Reg. No.: 2804C2017 SSA

Fabricado y Distribuido en México por:  
Industrial Polaris, S.A. de C.V.  
Av. Gavilán 153,  
Col. Guadalupe del Moral,  
Del. Iztapalapa, C.P. 09300,  
Ciudad de México, México.  
"HECHO EN MEXICO"

GAN-FOR-CAL-14-04

Componente	Reporte de Materiales							Entrega de Componentes		
	Solicitada	Recibida	Faltantes	Aprobado	Rechazado	Devuelto	Total Entregado	Rendimiento Mínimo 95 % y Máximo 100%	Entregado por:	Recibido en por:
Etiqueta	8	8	/	8	/		8	98.31	ALMACEN	KIT'S
Indicador	8	8	NA	8		A	8	98.31	ALMACEN	KIT'S
Caja	8	8	N	8	N		8	98.31	ALMACEN	KIT'S
TOTAL	24	24	/	24	/		24	98.31	-	-

Supervisado por: EDITA SANTIAGO E-SANTIAGO  
Nombre y firma

Fecha: 30-AGO-2022  
Dia-mes-año


Inspeccionado por: Omar Vallejo O. Vallejo  
Nombre y firma

Fecha: 30-AGO-2022  
Dia-mes-año







 <b>FORMATO</b>	Numero de documento: <b>GAN-FOR-FAB-06-01</b>	Versión: <b>02</b>	Numero de hojas: <b>Página 1 de 2</b>
	Título: <b>DESPEJE DE LÍNEA</b>		

FECHA:	30-AGO-2022	HORA:	07:40	OP:	1000005887
PRODUCTO:	Paquete P/parto esteril				
LOTE:	1000005887	CLAVE:	IDMS-70-PSB00836		

**INSTRUCCIONES.**

1. Realizar la verificación del área de producción y/o acondicionamiento que corresponda.
2. Cruzar el cuadro de "SI" o "NO" de acuerdo con la observación realizada.
3. Cumplir con las buenas prácticas de documentación: No espacios en blanco, No tachones, etc.
4. Registrar en el espacio de observaciones los hallazgos.

**I. Limpieza:**

- a) Los insumos, materiales, subproductos y productos terminados del proceso anterior fueron retirados.
- b) Se encuentra limpia toda la superficie sin cúmulos de basura.
- c) Las mesas de trabajo se encuentran limpias y libres de polvo.
- d) Se realizó la sanitización de las mesas de trabajo.
- e) Los equipos se observan limpios de basura, polvo y residuos en las superficies y componentes.

**SUPERVISOR**

**INSPECTOR DE CALIDAD**

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

**II. Documentación:**

**La orden de producción**

- a) Documentación completa: orden de producción, procedimiento de fabricación (cuando aplique).
- b) Corresponde al producto que será fabricado.
- c) Se encuentra visible en todo momento.
- d) Ha sido firmada por los responsables de entrega y recepción de materiales.
- e) Los materiales corresponden en sus lotes y cantidades a los indicados en la hoja de Surtido.
- f) Los documentos de fabricación se encuentran debidamente requisitados por los Responsables del proceso previo.
- f) Los equipos y mesas de trabajo son identificados con el producto y proceso a realizar.


<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

**Nota:** En caso de tener una observación negativa, deberá detener la línea de fabricación y documentar el hallazgo para su corrección conforme al PNO.




Inspector de Calidad  
 Omar Vallejo Diaz  
 30-AGO-2022  
 Fecha  
 Nombre completo, Firma y

Supervisor de área  
 Eclih Santiago E. Santiago  
 30-AGO-2022  
 Fecha  
 Nombre completo, Firma y



OBSERVACIONES:



Especifique:

Acceptable / No Aceptable / N/A

IV. Condiciones generales de salud del personal

Nota: En caso de tener una observación negativa y para los casos ubicados con \* si la respuesta es "SI", se deberá solicitar al personal el retiro del área y se direccionara con Recursos Humanos.

Especifique: N/A

<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

INSPECTOR DE CALIDAD

SUPERVISOR

- a) Mujeres: cabello perfectamente recogido. Hombres: Sin barba o bigote, cabello corto.
- b) Porta adecuadamente el uniforme limpio e indumentaria completa (fllipina, pantalón, coria, cubreboca y cubrezapato).
- c) Utiliza accesorios (joyería) en orejas, cuello, manos o brazos.
- d) Tiene algún tipo de aparato electrónico: celular, radio, etc.
- e) Usa cualquier tipo de maquillaje.
- f) Consume alimentos o golosinas en su área de trabajo.
- g) Aseo de uñas: cortas, limpias y sin barniz.

III. Personal

Despeje de línea			Título:
Numero de documento: GAN-FOR-FAB-06-01	Version: 02	Numero de hojas: Página 2 de 2	Innplast FORMATO





FORMATO

Número de documento:  
GAN-FOR-CAL-02-01

Versión:  
03

Número de hojas:  
Página 2 de 2

Título:

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ACONDICIONADO DE PRODUCTO TERMINADO

Fecha: \_\_\_\_\_ Turno: \_\_\_\_\_

Cantidad acondicionada: \_\_\_\_\_ Piezas

Cantidad de Colectivos: \_\_\_\_\_

Nivel de Inspección: \_\_\_\_\_ Nivel General II

Tamaño de Muestra: \_\_\_\_\_ (UM)

Inspector de Calidad: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

**INSPECCIÓN DE PRODUCTO - CRITERIO CALIDAD A.Q.L.**

DEFECTOS CRÍTICOS A.Q.L. (0.65)			DEFECTOS MAYORES A.Q.L. (1.0)			DEFECTOS MENORES A.Q.L. (4.0)		
Criterio AC: /	MÉTODO	CANTIDAD	Criterio AC: /	MÉTODO	CANTIDAD	Criterio AC: /	MÉTODO	CANTIDAD
Mal etiquetado (Orden Vs Etiqueta autorizada)	Visual vs OP		Factor de empaque incorrecto	Visual vs OP		Ausencia indicador de esterilización en empaque secundario	Visual	
Lote incorrecto	Visual vs OP		Ausencia indicador de esterilización en empaque primario	Visual vs OP		Ausencia de Sellos de Garantía en empaque colectivo	Visual	
Fecha de fabricación y caducidad incorrecto	Visual vs OP		Mal colocado de etiqueta primaria ó colectiva	Visual		Mal sellado de empaque colectivo	Visual	
Contaminación cruzada	Visual		Etiqueta primaria y secundaria de ID ilegible	Visual		Mal estibado	Visual	
Producto sin etiquetar	Visual		Empaque colectivo incorrecto	Visual		<b>Σ Total</b>		
Mal sellado de empaque primario	Visual		Empaque colectivo sucio ó roto	Visual		Dentro de AQL    Fuera de AQL		
Empaque primario dañado	Visual		Etiqueta primaria dañada	Visual		D. Críticos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Etiqueta secundaria dañada	Visual		D. Mayores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Σ Total</b>			<b>Σ Total</b>			D. Menores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Observaciones:

ESTATUS: N/A

Responsable Sanitario: N/A (Nombre y Firma)

Fecha: N/A

Estatus: APROBADO, CUARENTENA, INSPECCIONADO, RECHAZADO  
NOTA: Para productos no estériles colocar N/A en los criterios que apliquen.  
Colocar ✓ en los recuadros que solicite una verificación

 <b>FORMATO</b>	Número de documento: GAN-FOR-CAL-02-01	Versión: 03	Número de hojas: Página 1 de 2
	<b>Título:</b> <b>REPORTE DE INSPECCIÓN DE ACONDICIONADO DE PRODUCTO TERMINADO</b>		

Área: <u>Paquetes</u>	Producto no estéril:	Para esterilizar: <input checked="" type="checkbox"/>
Producto: <u>Paquete para Panto Estéril</u>	Clave: <u>10MS-70-PSB00836</u>	
Lote: <u>1000005887</u>	Fecha de Fabricación: <u>30-160-2022</u>	Caducidad: <u>30-160-2024</u>
OP: <u>1000005887</u>	Cantidad de la OP: <u>60 pz</u>	

Fecha: 30-160-2022 Turno: Mixto

Cantidad acondicionada: 59 Piezas      Cantidad de Colectivos: 8

Nivel de Inspección: Nivel General II      Tamaño de Muestra: 2caja (UM)

Inspector de Calidad: Omar Vallego Diaz      Supervisor: E. Santiago

**INSPECCIÓN DE PRODUCTO - CRITERIO CALIDAD A.Q.L.**

DEFECTOS CRÍTICOS A.Q.L. (0.65)			DEFECTOS MAYORES A.Q.L. (1.0)			DEFECTOS MENORES A.Q.L. (4.0)		
Criterio AC: 0/1	MÉTODO	CANTIDAD	Criterio AC: 0/1	MÉTODO	CANTIDAD	Criterio AC: 1/2	MÉTODO	CANTIDAD
Mal etiquetado (Orden Vs Etiqueta autorizada)	Visual vs OP	0	Factor de empaque incorrecto	Visual vs OP	0	Ausencia indicador de esterilización en empaque secundario	Visual	0
Lote incorrecto	Visual vs OP	0	Ausencia indicador de esterilización en empaque primario	Visual vs OP	0	Ausencia de Sellos de Garantía en empaque colectivo	Visual	0
Fecha de fabricación y caducidad incorrecto	Visual vs OP	0	Mal colocado de etiqueta primaria ó colectiva	Visual	0	Mal sellado de empaque colectivo	Visual	0
Contaminación cruzada	Visual	0	Etiqueta primaria y secundaria de ID ilegible	Visual	0	Mal estibado	Visual	0
Producto sin etiquetar	Visual	0	Empaque colectivo incorrecto	Visual	0	<b>Σ Total</b>		<b>0</b>
Mal sellado de empaque primario	Visual	0	Empaque colectivo sucio ó roto	Visual	0	Dentro de AQL    Fuera de AQL		
Empaque primario dañado	Visual	0	Etiqueta primaria dañada	Visual	0	D. Críticos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Σ Total</b>			Etiqueta secundaria dañada	Visual	0	D. Mayores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>Σ Total</b>		<b>0</b>	D. Menores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Observaciones:** Se cierra la orden de producción

**ESTATUS:**  
Aprobado

Responsable Sanitario: [Firma] (Nombre y Firma)

Fecha: 30-160-2022

Estatus: APROBADO, CUARENTENA, INSPECCIONADO, RECHAZADO  
 NOTA: Para productos no estériles colocar N/A en los criterios que apliquen.  
 Colocar ✓ en los recuadros que solicite una verificación



FORMATO

Numero de documento:  
GAN-FOR-FAB-10-01

Versión:  
02

Numero de hojas:  
Página 1 de 1

Título

IDENTIFICACIÓN DE MESA DE TRABAJO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Paquete p / parto estéril

CLAVE: ADMIS-70-PSB00836      ORDEN DE FABRICACIÓN: 1000005887

No. LOTE: 1000005887      CANTIDAD: 60 piezas

FECHA DE INICIO DE FABRICACIÓN: 30-AGO-2022

NOMBRE DE PROCESO: Ensamble

FECHA DE TERMINO DE FABRICACIÓN: 30-AGO-2022

Vo. Bo. SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN: E. Santiago

Vo. Bo. INSPECTOR DE CALIDAD: O. Velasco



FORMATO

Título

Numero de documento:  
GAN-FOR-FAB-10-01

Version:  
02

Numero de hojas:  
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE MESA DE TRABAJO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Paquete P/ parto esteril

CLAVE: ADM5-70-PSB00836      ORDEN DE FABRICACIÓN: 1000005887

No. LOTE: 1000005887      CANTIDAD: 60 piezas


FECHA DE INICIO DE FABRICACIÓN: 30 AGO 2022

NOMBRE DE PROCESO: Sellado

FECHA DE TERMINO DE FABRICACIÓN: 30 AGO 2022

Vo. Bo. SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN: E. Santiago

Vo. Bo. INSPECTOR DE CALIDAD: C. Vallego

 <b>Innplast</b>	FORMATO	Numero de documento: <b>GAN-FOR-FAB-10-01</b>	Versión: <b>02</b>	Numero de hojas: <b>Página 1 de 1</b>
	Título <b>IDENTIFICACIÓN DE MESA DE TRABAJO</b>			

NOMBRE DEL PRODUCTO: PAQUETE PARA PARTO 1

CLAVE: IMS-70-PSB00836      ORDEN DE FABRICACIÓN: 100005887

No. LOTE: 1000005887      CANTIDAD: 60 pz

FECHA DE INICIO DE FABRICACIÓN: 30-AGO-2022

NOMBRE DE PROCESO: TENDER Y ENVOUER

FECHA DE TERMINO DE FABRICACIÓN: 30-AGO-2022

Vo. Bo. SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN: E. Santiago

Vo. Bo. INSPECTOR DE CALIDAD: G. Velasco



FORMATO

Numero de documento:

GAN-FOR-FAB-10-01

Versión:

02

Numero de hojas:

Página 1 de 1

Título

IDENTIFICACIÓN DE MESA DE TRABAJO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Paquete p/parto esteril

CLAVE: 1DMS-70-PSB00836      ORDEN DE FABRICACIÓN: 1000005887

No. LOTE: 1000005887      CANTIDAD: 60 piezas

FECHA DE INICIO DE FABRICACIÓN: 30-AGO-2022

NOMBRE DE PROCESO: Empaque

FECHA DE TERMINO DE FABRICACIÓN: 30-AGO-2022

Vo. Bo. SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN: F. Santiago

Vo. Bo. INSPECTOR DE CALIDAD: O. Velasco

Innplast

Medpol

# Etiqueta de Identificación de SubProducto

Nombre del SubProducto: Bolsa Tissue

Innplast

Medpol

# Etiqueta de Identificación de Insumos

Innplast

Medpol

# Etiqueta de Identificación de Insumos

Innplast

Medpol

# Etiqueta de Identificación de SubProducto

Nombre del SubProducto: Sabana Impermeable

Innplast

Medpol

# Etiqueta de Identificación de SubProducto

Nombre del SubProducto: Sabana Saludable

Innplast

Medpol

# Etiqueta de Identificación de SubProducto

# Etiqueta de Identificación de SubProducto

Nombre del SubProducto: Bolsa

Innplast

Medpol

# Etiqueta de Identificación de SubProducto

Nombre del SubProducto: Sabana Big Dot

Lote: 1000004538

Caducidad: 02-JUN-2026

Cantidad: 60

Gramaje: N/A

Medida: 90x90

Clave: 2DM7-73-4045 BBD9

Observaciones: \_\_\_\_\_

Reviso (Nombre Completo): Lourdes Noubner

FECHA DE ELABORACIÓN:

29-AGO-2022

FECHA DE VERIFICACIÓN:

29-AGO-2022

