



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Folio: GAN/PNC/2023-011-P

Fecha: 31-MAY-2023

Nombre del Producto	Número de Lote
GORRO AZUL PARA PACIENTE	GAG100523

Nombre del Inspector de Calidad	Supervisor de Producción
ESPERANZA ROSAS PEREZ	EDITH SANTIAGO FLORES

IMPUTABLE A:

<input checked="" type="checkbox"/>	Producto en Proceso	Línea de Fabricación: ACONDICIONADOS
<input type="checkbox"/>	Producto Terminado	Orden de Producción: 1000006755
<input type="checkbox"/>	Esterilización	Tipo de Esterilización: N/A
		No. De Lote de Esterilización: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME
DURANTE EL PROCESO DE INSPECCION PARA EL ACONDICIONADO DE GORRO P/ PACIENTE SE DETECTA QUE EL PRODUCTO VIENE SIN CORTAR, EL PRODUCTO SE ENCUENTRA PEGADO UNO CON OTRO HACIENDO UNA TIRA DE TODAS LAS PIEZAS.

CAUSA (S) QUE ORIGINÓ EL PRODUCTO NO CONFORME
FALLA EN LA MAQUINA DE CORTE.

DICTAMEN DE PRODUCTO NO CONFORME

<input type="checkbox"/>	Retrabajo :	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SANITARIO
<input type="checkbox"/>	Reacondicionado	
<input type="checkbox"/>	Reproceso	
<input type="checkbox"/>	Aprobado (por concesión)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazo	
		I.I. ALAN GALICIA CASTILLO

DOCUMENTAR ACCIONES INMEDIATAS
NOTIFICACION AL RESPONSABLE SANITARIO
SE IDENTIFICA PRODUCTO EN ESTATUS DE RECHAZO.

Productos	Conformes	0 Piezas/ Unidades	Firma de Liberación
	No Conformes	17,000 pz	

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

EVIDENCIAS

