



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Folio: GAN/PNC/2023-007-P

Fecha: 17-MAR-2023

Nombre del Producto	Número de Lote
Desconexión de Catéter de Hemodiálisis I EDH001-49	1000LP5606

Nombre del Inspector de Calidad	Supervisor de Producción
Alan Galicia	Edith Santiago

IMPUTABLE A:

N/A	Producto en Proceso	Línea de Fabricación: PRODUCTO TERMINADO ESTERILIZADO
XXXXX	Producto Terminado	Orden de Producción: 1000005606
N/A	Esterilización:	Tipo de Esterilización: ETO
		No. de Lote de Esterilización: 0492023ETO/M

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Insumos dañados por esterilización
Plato,
Pad de clorhexidina
Apósito tergarderm

CAUSA (S) QUE ORIGINÓ EL PRODUCTO NO CONFORME

Defecto provocado por la esterilización

DICTAMEN DE PRODUCTO NO CONFORME

	Retrabajo	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SANITARIO Alan Galicia Castillo
	Reacondicionado	
	Reproceso	
	Aprobado (por concesión)	
xxxxxx	Rechazo	

DOCUMENTAR ACCIONES INMEDIATAS

Rechazar el producto y mantener en el área de rechazo para su disposición
Aviso Producción, Almacén para seguimiento
Notificar al proveedor MAYCOSA del defecto.

Productos	Conformes	Piezas/ Unidades	Firma de Liberación
	No Conformes	699 Piezas / Unidades	

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

EVIDENCIA:

