



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Folio: GAN/PNC/2023-010-P

Fecha: 31-MAY-2023

Nombre del Producto Tenedor Desechable	Número de Lote M030000106
--	-------------------------------------

Nombre del Inspector de Calidad Yazmin Reyes	Supervisor de Producción Arturo Gutiérrez
--	---

IMPUTABLE A:

<input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Producto en Proceso	Línea de Fabricación: Maquila de Inyección
<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Producto Terminado	Orden de Producción: M030000106
<input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Esterilización:	Tipo de Esterilización: N/A
		No. de Lote de Esterilización: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Durante la inspección por atributos se encuentran piezas de tenedor con manchas de aceite negro en las orillas del tenedor y entre los dientes del mismo.
Se realiza prueba ejerciendo poca fuerza sobre el tenedor, donde se observa que el tenedor se rompe por fragilidad del plástico.

CAUSA (S) QUE ORIGINÓ EL PRODUCTO NO CONFORME

Defecto proveniente del maquilador.

DICTAMEN DE PRODUCTO NO CONFORME

<input type="checkbox"/>	Retrabajo	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SANITARIO Alan Galicia Castillo
<input type="checkbox"/>	Reacondicionado	
<input type="checkbox"/>	Reproceso	
<input type="checkbox"/>	Aprobado (por concesión)	
<input checked="" type="checkbox"/> X	Rechazo	

DOCUMENTAR ACCIONES INMEDIATAS

Notificar al Responsable Sanitario.

Identificar el producto como Rechazo.

Devolución de producto al maquilador.



Productos	Conformes	0	Piezas/ Unidades	Firma de Liberación	N/A
	No Conformes	9,000	Piezas/ Unidades		

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

EVIDENCIA 1

Tenedor con machas de aceite negro.



Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

EVIDENCIA 2

Rotura por fragilidad del plástico

