

	FORMATO	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-08-04	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 4
		Título: QUEJA A PROVEEDORES		



Fecha de Emisión de Queja: 03-JUL-2023		Clave: GAN/PNC/2023-015-P		
Proveedor (razón social de la empresa): DEGASA S.A DE C.V.		Domicilio: Prolongación Canal de Miramontes 3775, Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, CDMX, C.P. 14387		
Teléfono: 5554833100		Fax: N/A		
Responsable de la empresa proveedora: A QUIEN CORRESPONDA				
1. Descripción detallada de la queja				
Durante el acondicionamiento del guante, se encuentran guante en exceso picado y perforado en la parte de los dedos y la muñeca. Así como también guante roto y manchado.				
2. Descripción del producto/servicio de queja.				
Nombre del producto o servicio: Guante exploración PROTEC ambidiestro látex mediano		Nombre Genérico(si aplica): Guante exploración PROTEC ambidiestro látex mediano		
Lote: Guante Desechable de Exploración Tamaño Mediano LOTE: 1A05310		Esterilización: N/A		Presentación: Caja con 100 piezas
Cantidad reportada con desviación (piezas): LOTE: 1A05310 1,036 C/100 pzs		No. De Factura: AF 0090601491 AF 0090599613 AF 0090599632		
3. Clasificación de la Queja:				Marque con X
Queja Médica				
Queja por defectos de Calidad				X
Queja Administrativa				
4. Estatus del Producto/Servicio (Marque con X)				
Aprobado Condicionado se está revisando al 100% en el proceso de inspección		X	Rechazado	
Elaboró		Vo.Bo. Responsable Sanitario		
Nombre y firma  Yazmin Reyes Inspector de Calidad		Nombre y firma  Alan Galicia Castillo Responsable Sanitario		

Título:

QUEJA A PROVEEDORES



EVIDENCIA

- Guante perforado y picado



Título:

QUEJA A PROVEEDORES



Título:

QUEJA A PROVEEDORES

➤ Guante roto y manchado

