	FORMATO	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-08-04	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 1
		Título: <p style="text-align: center;">QUEJA A PROVEEDORES</p>		

Fecha de Emisión de Queja: 25-SEP-2023		Clave (Asignada por Aseguramiento) GAN/PNC/2023-026-P	
Proveedor (razón social de la empresa): <p style="text-align: center;">Arturo Gutiérrez Cervantes</p>		Domicilio: Marcos Negrete mz. 23 lt. 1, Paraje San Juan C.P 09830 Iztapalapa	
Teléfono: <u>5520657681</u>		Fax: N/A	
Responsable de la empresa proveedora: Arturo Gutiérrez Cervantes			
<p style="text-align: center;">1. Descripción detallada de la queja</p>			
Se realiza inspección al insumo Cómodo Estándar Verde, por tablas ANSI, la muestra a revisión es de 50 pz, se encuentran 6 cómodos perforados de la parte central, saliéndose de AQL.			
<p style="text-align: center;">2. Descripción del producto/servicio de queja.</p>			
Nombre del producto o servicio: Cómodo Estándar Verde		Nombre Genérico(si aplica): No aplica	
Lote: M0300000116	Esterilización: N/A	Presentación: Piezas	
Cantidad reportada con desviación (piezas): Son 49 paquetes de 30pz cada una, siendo un total de 1,470 piezas.		No. De Factura: N/A	
<p style="text-align: center;">3. Clasificación de la Queja:</p>			<p>Marque con X</p>
Queja Médica			
Queja por defectos de Calidad			X
Queja Administrativa			
<p style="text-align: center;">4. Estatus del Producto/Servicio (Marque con X)</p>			
Aprobado		Rechazado	
		X	
<p>Elaboró</p>		<p>Vo.Bo. Responsable Sanitario</p>	
Nombre y firma  Edgar Silva Hernandez		Nombre y firma  Alan C. Galicia Castillo	



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Folio: GAN/PNC/2023-026-P

Fecha: 25-SEP-2023

Nombre del Producto	Número de Lote
Cómodo Estándar Verde	M0300000116

Nombre del Inspector de Calidad	Supervisor de Producción
Jose Bautista	Arturo Gutiérrez Cervantes.

IMPUTABLE A:

<input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Producto en Proceso	<input type="checkbox"/> Línea de Fabricación: Recepción de insumos. Almacén
<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Producto Terminado	<input type="checkbox"/> Orden de Producción: N/A
<input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Esterilización:	<input type="checkbox"/> Tipo de Esterilización: N/A
		<input type="checkbox"/> No. de Lote de Esterilización: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se realiza inspección al insumo Cómodo Estándar Verde, por tablas ANSI, la muestra a revisión es de 50 pz, se encuentran 6 cómodos perforados de la parte central, saliéndose de AQL.

CAUSA (S) QUE ORIGINÓ EL PRODUCTO NO CONFORME

Defecto de proveedor.

DICTAMEN DE PRODUCTO NO CONFORME

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Retrabajo	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SANITARIO Alan Galicia Castillo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Reacondicionado	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Reproceso	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Aprobado (por concesión)	
<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Rechazo	

DOCUMENTAR ACCIONES INMEDIATAS

Notificar a responsable sanitario.

Levantar producto no conforme.

Devolución de producto a proveedor.


Productos	Conformes	0 Piezas/ Unidades	Firma de Liberación	N/A
	No Conformes	Son 49 paquetes de 30pz cada una, siendo un total de 1,470 pz.		

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME


EVIDENCIA

Cómodo Estándar Verde Perforado.



Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME



Promoldes

Arturo Gutiérrez Cervantes

Salida de Producto

Fecha: **Sábado 23 septiembre 2023**

	Nombre del Producto	Cantidad	Lote	Caducidad	O.P.	Código
1	Orinal graduado c/tapa 1000 ml	0	M0300000121	11-Jul-28	M0300000121	1DM5-71-ORG00222
2	Pinza para Bolsa Fria Hembra	1,000	M0300000113	04-Jul-28	M0300000113	1DM5-44-00000013
3	Comodo estandar verde	1,470	M03000000116	03-Jul-28	M0300000116	1DM5-71-CES00221
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Dirección: Marcos Negrete mz. 23 It. 1, Paraje San Juan C.P. 09830, Iztapalapa

Correo: promoldesyplasticos.gutierrez@gmail.com

Entrega

Arturo GT 20 *[Signature]*

Recibe

SEBASTIAN *[Signature]*