


	FORMATO	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-08-04	Versión: 02	Numero de hojas: Página 1 de 2
		Título: QUEJA A PROVEEDORES		

Fecha de Emisión de Queja: 15-DIC-2023		Clave: GAN/PNC/2023-036-P		
Proveedor (razón social de la empresa): ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE		Domicilio: Guillermo Barroso 11- A, Col. Industrial las Armas, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54080, México		
Teléfono: 01 (52-55)2626-5001		Fax: 01 (52-55)5394-8100		
Responsable de la empresa proveedora: A QUIEN CORRESPONDA				
1. Descripción detallada de la queja				
Durante la inspección, se identifican problemas de resistencia en el sellado del proveedor, sello de proveedor explotado.				
2. Descripción del producto/servicio de queja.				
Nombre del producto o servicio: ROLLO MIXTO 50cm x 200m		Nombre Genérico(si aplica): ROLLO MIXTO		
Lote: 4230315	Esterilización: N/A	Presentación: 200 metros		
Cantidad reportada con desviación (piezas): 191 metros		No. De Factura: N/A		
3. Clasificación de la Queja:				Marque con X
Queja Médica				
Queja por defectos de Calidad				X
Queja Administrativa				
4. Estatus del Producto/Servicio (Marque con X)				
Aprobado		Rechazado		X
Elaboró		Vo.Bo. Responsable Sanitario		
Nombre y firma  Ana Laura Lopez Inspector de Calidad		Nombre y firma  Alan Galicia Castillo Responsable Sanitario		

 Innplast	FORMATO	Numero de documento: GAN-FOR-SGC-08-04	Versión: 02	Numero de hojas: Página 2 de 2
Título: QUEJA A PROVEEDORES				

EVIDENCIA

Rollo con sello de proveedor sin resistencia





FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Folio: GAN/PNC/2023-036-P

Fecha: 15-DIC-2023

Nombre del Producto	Número de Lote
Rollo Mixto 50 cm x 200 m	4230315

Nombre del Inspector de Calidad	Supervisor de Producción
Esperanza Rosas	Especialistas en Esterilización y Envase, S.A. de C.V.

IMPUTABLE A:

N/A	Producto en Proceso	Línea de Fabricación: Recepción de insumos. Almacén
X	Producto Terminado	Orden de Producción: N/A
N/A	Esterilización:	Tipo de Esterilización: N/A
		No. de Lote de Esterilización: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Durante la inspección, se identifican problemas de resistencia en el sellado del proveedor, sello de proveedor explotado.

CAUSA (S) QUE ORIGINÓ EL PRODUCTO NO CONFORME

Defecto de proveedor.

DICTAMEN DE PRODUCTO NO CONFORME

	Retrabajo	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SANITARIO Alan Galicia Castillo
	Reacondicionado	
	Reproceso	
	Aprobado (por concesión)	
x	Rechazo	

DOCUMENTAR ACCIONES INMEDIATAS

Notificar a responsable sanitario.

Levantar producto no conforme.

Devolución de producto a proveedor.

Productos	Conformes	0 Piezas/ Unidades	Firma de Liberación	N/A
	No Conformes	250 metros		

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

EVIDENCIA

Rollo con sello de proveedor sin resistencia

